



Ампир Декор
Сайт официального партнера



Ампир Декор
Сайт официального партнера



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ DECOFIX

Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции

При условии использования стыковочного и монтажных клеев компании Orac п.в. и соблюдении инструкции по монтажу, компания гарантирует, что швы в местах стыков не разойдутся, и изделия не будут отходить от поверхности.



Для монтажа рекомендуется использовать специальные клеи от компании Orac п.в.:


Decofix Pro — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

Decofix Hydro — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.


Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и использовать специальные клеи от Orac п.в.

	DecoFix Pro Расход клея: FDP500 310 мл ±8 м FDP600 4200 мл ±65-110 м	<ul style="list-style-type: none"> Клей акриловый на водной основе, монтажный сильной фиксации. Клей медленно сохнущий, но обеспечивающий прочное соединение лепного декора со стеной и/или потолком. После затвердевания через 24 часа лепной декор можно окрашивать. Излишки клея удаляются влажной губкой до застывания. Хранить при температуре не ниже +5°C.
	DecoFix Extra Расход клея: FX200 310 мл ±150 м FX210 80 мл ±40 м	<ul style="list-style-type: none"> Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. Избыток клея предпочтительно удалять после затвердевания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя. Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. Хранить при температуре не ниже +5°C.
	DecoFix Hydro Расход клея: FDP700 290 мл 7-8 м	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный полимерный клей и наполнитель. Используйте DecoFix Hydro для наружного применения и в помещениях с повышенной влажностью вместо DecoFix Pro. Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания. Хранить при температуре не ниже +5°C.



40-70%





+5°C



10-35°C

Клей
удаляется водой
до застывания



Наполнитель
удаляется шкуркой
после застывания

